

## Zweikomponenten Farbsystem auf Polyester /GFK über der Wasserlinie

### Allgemeine Vorbehandlung von Polyester / GFK über der Wasserlinie

- Reinigen** Das GFK zuerst mit warmem Wasser und flüssiger Seife abwaschen. Danach mit Epifanes Polyester Entfetter das Gelcoat entfetten.
- Schleifen** Nach der Reinigung das Gelcoat mit 150-180er Trockenschleifpapier anschleifen, Staub absaugen und noch einmal mit Epifanes Polyester Entfetter entfetten.
- Spachteln** Kleine Abplatzungen und Kratzer im Gelcoat können mit dem Epifanes Polyesterspachtel ausgearbeitet werden. Größere Schäden und Unebenheiten mit dem Epifanes Epoxy Filler spachteln. Haarrisse tiefer ausschleifen ggf. laminieren und ebenfalls mit dem Epifanes Epoxy Filler verspachteln. Den Spachtel nach der Trocknung mit 80-100er Körnung verschleifen und mit Primer oder 15% verdünntem undieren. Die grundierten Flächen mit 220-280er Körnung anschleifen. Das einkomponentige Epifanes Mono-urethane und der zweikomponentige Epifanes Poly-urethane DD Yachtlack können ohne Grundierung auf gut entfettetes und geschliffenes Polyester-Gelcoat aufgetragen werden. Wenn Unebenheiten oder Schadstellen gespachtelt wurden, immer zuerst eine Grundierung (Primer) aufbringen.

Der Epifanes Poly-urethane DD Yachtlack kann ohne Grundierung auf gut entfettetes und geschliffenes Polyester-Gelcoat aufgetragen werden. Wenn Unebenheiten oder Schadstellen gespachtelt wurden, immer zuerst eine Grundierung mit Epifanes Poly-urethane Primer aufbringen.

### Zweikomponenten Farbsystem auf Polyester /GFK über der Wasserlinie

	Schritt 1	Schritt 2
<b>Produkt</b>	EPIFANES Poly-urethane Primer	EPIFANES Poly-urethane DD Yachtlack farbig
<b>Anzahl Schichten</b>	1	3
<b>Verdünner</b>	EPIFANES Poly-urethane Pinelverdünner	EPIFANES Poly-urethane Pinselverdünner
<b>Prozentgehalt</b>	5-10%	0-5%
<b>Trocknungszeit pro Schicht bei 18°C</b>	6 Stunden	24 Stunden
<b>Schleifen mit</b>	P 220 – trocken	P 400 – nass oder feiner
<b>Bemerkungen</b>	Nicht notwendig bei neuem oder gut erhaltenem Gelcoat	Erste Schicht 5-10% verdünnen. Innerhalb 48 Stunden ohne zwischenschleifen. Nach 48 Stunden immer zwischenschleifen.

**ACHTUNG:** Um eine Lackierung in gutem Zustand zu erhalten, muss diese, neben der normalen Pflege, von Zeit zu Zeit überarbeitet werden. Wenn eine gut haftende Lackierung an Glanz verloren hat, kann diese entfettet, angeschliffen und mit ein bis zwei neuen Farbschichten aufgefrischt werden. Schlecht haftende, abblätternde Beschichtungen müssen entfernt und neu aufgebaut werden.